



แผนภูมิการทำงาน (Flow chart) เรื่อง งานให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี



ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
<p>6. เจ้าหน้าที่บริหารงาน /ช่างเทคนิคช /ช่างเทคนิคชำนาญงาน อาวุโส/วิศวกร นิวเคลียร์/วิศวกร นิวเคลียร์ชำนาญการ</p> <p>7. เจ้าหน้าที่บริหารงาน /ช่างเทคนิค /ช่างเทคนิคชำนาญงาน อาวุโส</p>	 <pre> graph TD A((A)) --> B[แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้รับบริการ] B --- C((ลูกค้าชำระค่าบริการที่ฝ่ายการเงินการคลัง)) B --> D[ผู้รับบริการแสดงใบเสร็จเพื่อรับผลการตรวจสอบ/ชิ้นงานคืน] </pre>